

以下4つの リコール製品を 探しています。



以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の使用を停止してください。
- メーカー等各社へご連絡してください。

電気ストーブ

サンクン
燦坤日本電器(株)



問い合わせ 0120-600-527

加湿器

(株)山善



問い合わせ 0120-680-286

ポータブルトイレ

積水化学工業(株)



問い合わせ 0120-011-578

加湿器

TDK(株)



問い合わせ 0120-604-777

リコール製品の詳細は、**裏面**をご覧ください。



サンクン
燦坤日本電器(株) 電気ストーブ

- 製造年：2003年～2009年
- 対象品番：TSK-5303Q・Y・Lシリーズ、FS-800W、SHQ-8、SHH-8、SHU-8、UHC-3T、UHC-9T、TSK-5328CT(2007年製)、TSK-5328CT、TSK-5328CRI、TSK-5328CRI(BW)、FS-900T
- 事故形態：出力切り替え用スイッチ接続部での接触不良により異常発熱し、出火するおそれもしくは、配線不適切で発煙・発火にいたるおそれ
- 問い合わせ：**0120-600-527**



(株)山善 加湿器

- 製造年：2006年製
- 対象品番：DSKI-320P
- 事故形態：水漏れが生じた際に、内部部品に水が入り込み発火するおそれがあるため
- 問い合わせ：**0120-680-286**



積水化学工業(株) ポータブルトイレ

- 製造年：1996年～2002年製
- 対象品番：SPTSP、SPTSPS、APTSP、SPTSPMB、SPTSD、SPTSB、SPTH D
- 事故形態：転倒した際などに当該製品のひじ掛けと背もたれのすき間に体の一部を挟むおそれがあるため
- 問い合わせ：**0120-011-578**



TDK(株) 加湿器

- 製造年：1993年～1999年
- 対象品番：KS-500H、KS-300W、KS-31W、KS-32G
- 事故形態：加湿器内部の部品の取り付け不具合等により、当該付近が発熱して発煙・発火に至るおそれ
- 問い合わせ：**0120-604-777**



本チラシ掲載の製品やメーカー各社からご案内のある製品以外にも、リコール対象製品は多数あります。
事故情報やリコール製品の確認には以下サイトもご活用ください。

消費者庁 リコール情報サイト

消費者庁 リコール

検索

<http://www.recall.go.jp/>



経済産業省 製品安全ガイド

製品安全ガイド

検索

http://www.meti.go.jp/product_safety/

