

図 - 4 山腹崩壊危険区域



山腹崩壊危険箇所

箇所名	所在地	面積
1	来住 来住町柿ノ木山	2 ha
2	福旬 福旬町	4 ha
3	昭和 昭和町ウツ口	2 ha
4	中谷 中谷町西山	2 ha
5	脇本 脇本町堂ヶ谷	2 ha
6	栄(1) 栄町北山	1 ha
7	栄(2) 栄町南山	1 ha
8	長尾 長尾町池ノ谷	3 ha
9	日吉 日吉町大西谷口	2 ha
10	山田 山田町垣内	3 ha