

＜安全点検結果報告書の記入例＞

安全点検の対象となる**広告物等**ごとに、報告書を作成してください。

1申請に複数の対象**広告物等**がある場合、報告書No.を記入してください。

(別記様式)

安全点検結果報告書 (報告書 No.4) ×年 ×月 ×日

△△△ 市(町)長 様

報告者 住所 〇〇市〇丁目〇番地〇
 (申請者) 兵庫株式会社
代表取締役 兵庫 太郎
 電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
 Eメール 〇〇〇〇〇@△△△

この報告書に点検結果を記入した**広告物等の種類**を選択してください。

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常については、改善予定に記載のとおり対応します。

広告物等の種類 屋上広告物・壁面広告物・壁面突出広告物

表示・設置場所 △△△市△丁目△番地△

表示・設置年月日 昭和 △年 △月 △日 点検年月日

点検者 氏名 神戸株式会社 神戸 花子
 (法人にあっては、
 主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名)
 住所 〇〇市〇丁目〇番地〇
 電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
 Eメール 〇〇〇〇〇〇@△△△
 資格名称 屋外広告士 点検技能講習修了

点検者(又は点検車の所属する法人等)の**業登録の有無等**を記入してください。

異常がある場合、異常の程度を評価(経過観察 or 要改善)してください。

点検箇所	点検項目	該当無の場合	異常の有・無	異常の評価	改善の概要
上部構造・支持部	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(×年×月)
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	・基礎クラックにエポキシ樹脂充填
	3 鉄骨のさび発生、塗装の劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	
取付部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年月)
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	
広告板	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年月)
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	・欠落したビスを補填 ・水抜き孔を清掃
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
照明装置	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年月)
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	該当無	有・無	経過観察・要改善	・欠落したビスを補填 ・水抜き孔を清掃
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	該当無	有・無	経過観察・要改善	
その他	1 照明装置のゆるみ、不点灯、不発光	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年月)
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 周辺機器の劣化、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	
その他	1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけ等)の腐食、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年月)
	2 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 その他()	該当無	有・無	経過観察・要改善	

異常が「要改善」の場合、改善の概要欄を記入してください。

該当する点検箇所がない場合、「該当無」に○をしてください。

経過観察:改善が次回更新許可以降で良いもの
 要改善:次回更新許可までに改善しておくべきもの

備考1 許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。点検した広告物等の全体写真(当該報告書の対象となる広告物等)及び異常の評価が要改善の場合、異常の評価が要改善の場合、改善の概要欄を記入すること。