

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上基準

建物基本情報											フィルタ行非表示	備考
通し番号	調査対象棟番号	調査対象	施設名	棟番号	棟名称	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		築年数	
								西暦	和暦			
1			小野小学校	1		S	1	28	1970	S45	56	プール専用附属室
2	1	○	小野小学校	2	管理普通教室棟	RC	3	2,257	1987	S62	39	
3	2	○	小野小学校	2	特別教室棟	RC	3	399	1987	S62	39	
4	3	○	小野小学校	3	管理棟	RC	1	345	1987	S62	39	
5	4	○	小野小学校	4	特別普通教室棟	RC	3	1,632	1987	S62	39	
6	5	○	小野小学校	5	屋内運動場	RC	1	1,033	1989	H元	37	
7			小野小学校	6		S	1	84	1989	H元	37	体育倉庫
8			小野小学校	7	EV	S	3	44	2024	R6	2	EV
9	6	○	小野東小学校	1	管理普通教室棟	RC	3	2,366	1975	S50	51	
10	7	○	小野東小学校	2	普通教室棟	RC	2	1,612	1975	S50	51	
11	8	○	小野東小学校	3	特別教室棟	RC	2	709	1975	S50	51	
12			小野東小学校	5		S	1	31	1975	S50	51	プール専用附属室
13	9	○	小野東小学校	8	普通教室棟	RC	2	605	1981	S56	45	
14	10	○	小野東小学校	11	通路棟	S	3	919	2013	H25	13	
15	11	○	小野東小学校	12	通路棟	S	2	428	2013	H25	13	
16	12	○	小野東小学校	13	階段棟	S	3	77	2013	H25	13	
17	13	○	小野東小学校	14	屋体	RC	2	1,251	2014	H26	12	
18			小野東小学校	15		RC	1	168	2015	H27	11	倉庫
19	14	○	小野東小学校		渡り廊下							
20	15	○	河合小学校	10	校舎	RC	3	4,554	1999	H11	27	
21			河合小学校	11		RC	1	17	1999	H11	27	ごみ置き場
22			河合小学校	12		RC	1	9	1999	H11	27	プロパン庫
23	16	○	河合小学校	13	屋内運動場	RC	2	1,017	2001	H13	25	
24			河合小学校	14		S	1	90	2002	H14	24	体育倉庫
25			河合小学校	15		S	1	90	2002	H14	24	プール専用附属室
26			来住小学校	6		S	1	63	1970	S45	56	プール専用附属室
27	17	○	来住小学校	7	屋内運動場	RC	1	778	1988	S63	38	
28	18	○	来住小学校	11	校舎	RC	2	3,715	2002	H14	24	
29			来住小学校	12		RC	1	18	2002	H14	24	倉庫
30			来住小学校	13		S	1	121	2003	H15	23	体育倉庫
31	19	○	市場小学校	1	管理・教室棟	RC	3	1,511	1986	S61	40	
32	20	○	市場小学校	2	特別教室棟	RC	2	356	1986	S61	40	
33	21	○	市場小学校	3	下足室棟	RC	1	144	1986	S61	40	
34	22	○	市場小学校	5	普通教室棟	RC	2	1,268	1983	S38	63	
35			市場小学校	6		W	1	74	1965	S40	61	倉庫
36			市場小学校	7		S	1	61	1969	S44	57	プール専用附属室
37	23	○	市場小学校	8	普通教室棟	RC	2	453	1977	S52	49	
38	24	○	市場小学校	9	屋内運動場	RC	2	595	1965	S40	61	
39			市場小学校	10		S	1	72	1988	S63	38	倉庫
40			市場小学校	11		S	1	62	2010	H22	16	倉庫
41	25	○	市場小学校		渡り廊下							
42	26	○	大部小学校	2	教室棟	RC	3	1,640	1970	S45	56	
43	27	○	大部小学校	3	屋内運動場	S	2	575	1971	S48	55	
44			大部小学校	8		S	1	22	1971	S46	55	プール専用附属室
45	28	○	大部小学校	10		S	1	31	1982	S57	44	
46			大部小学校	10		S	1	13	2002	H14	24	
47	29	○	大部小学校	11	教室棟	RC	2	934	1992	H4	34	
48	30	○	大部小学校	12	管理教室棟	RC	5	1,252	1992	H4	34	
49			大部小学校	13		RC	1	32	2008	H20	18	附属屋
50	31	○	大部小学校		渡り廊下							
51	32	○	中番小学校	10	管理教室棟	RC	3	2,652	1996	H8	30	
52	33	○	中番小学校	11	屋内運動場	RC	2	912	1997	H9	29	

『調査対象』項目に○のあるものを、劣化状況調査の対象とする。

建物情報一覧表

■: 築50年以上 □: 築30年以上基準

建物基本情報											フィルタ行非表示	
通し番号	調査対象番号	調査対象	施設名	棟番号	棟名称	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		築年数	備考
									西暦	和暦		
53			中番小学校	12		S	1	10	1997	H9	29	プロパン庫
54			中番小学校	13		S	1	96	1997	H9	29	プール専用附属室・便所・倉庫
55	34	○	中番小学校		渡り廊下							
56	35	○	下東条小学校	14	管理・普通教室棟	RC	3	2,882	1994	H6	32	
57		○	下東条小学校	14	特別教室棟	RC	2	496	2003	H15	23	
58			下東条小学校	15		S	1	29	1995	H7	31	プール専用附属室
59			下東条小学校	16		S	1	10	1995	H7	31	プロパン庫
60	36	○	下東条小学校	17	屋内運動場	RC	2	1,119	1998	H8	30	
61			下東条小学校	18		S	1	77	1996	H8	30	倉庫
62	37	○	下東条小学校		渡り廊下							
63	38	○	小野中学校	12	特別教室棟	RC	4	1,182	1983	S58	43	
64	39	○	小野中学校	13	格技場	RC	1	486	1984	S59	42	武道場
65	40	○	小野中学校	14	普通教室棟	RC	5	6,174	2011	H23	15	
66			小野中学校	15		S	1	108	1984	S59	42	更衣室
67	41	○	小野中学校	16	屋内運動広場	RC	2	1,456	2011	H23	15	
68			小野中学校	17		RC	1	68	2011	H23	15	プール専用附属室
69			小野中学校	18		RC	2	290	2012	H24	14	部室
70			小野中学校	19		S	1	10	2012	H24	14	倉庫
71	42	○	小野中学校		渡り廊下							
72	43	○	河合中学校	1	教室棟	RC	3	910	1972	S47	54	長寿命化改修(R8~10)
73		○	河合中学校	1	管理教室棟	RC	3	1,436	1972	S47	54	長寿命化改修(R8~10)
74	44	○	河合中学校	2	昇降口	RC	2	218	1971	S46	55	長寿命化改修(R8~10)
75	45	○	河合中学校	3	給湯	RC	1	48	1971	S46	55	相談室・倉庫 長寿命化改修(R8~10)
76	46	○	河合中学校	4	特別教室棟	RC	3	1,224	1971	S46	55	長寿命化改修(R8~10)
77			河合中学校	5		S	1	78	1971	S46	55	倉庫 長寿命化改修(R8~10)
78			河合中学校	6		S	1	54	1972	S47	54	プール専用附属室 長寿命化改修(R8~10)
79	47	○	河合中学校	7	屋内運動場	S	2	1,145	1973	S48	53	長寿命化改修(R8~10)
80			河合中学校	8		S	1	202	1973	S48	53	部室 長寿命化改修(R8~10)
81	48	○	河合中学校	9	格技場	S	1	423	1988	S63	38	武道場 長寿命化改修(R8~10)
82	49	○	河合中学校	10	管理教室棟附属便所	RC	1	23	1996	H8	30	01教室棟に一体化した便所 長寿命化改修(R8~10)
83	50	○	河合中学校		渡り廊下							長寿命化改修(R8~10)
84	51	○	旭丘中学校	1	特別教室棟	RC	3	990	1968	S43	58	長寿命化改修済
85		○	旭丘中学校	1	管理教室棟	RC	3	1,788	1968	S43	58	長寿命化改修済
86	52	○	旭丘中学校	2	特別教室棟	RC	3	1,572	1968	S43	58	長寿命化改修済
87	53	○	旭丘中学校	3		RC	1	165	1968	S43	58	長寿命化改修済
88	54	○	旭丘中学校	4		RC	1	53	1968	S43	58	配膳室・相談室、長寿命化改修済
89	55	○	旭丘中学校	6	特別教室棟	S	1	312	1969	S44	57	長寿命化改修済
90			旭丘中学校	8	屋内運動場	RC	2	1,453	2026	R8	0	R7~8年度新築工事中
91			旭丘中学校	9		S	1	59	1970	S45	56	プール専用附属室 長寿命化改修済
92			旭丘中学校	10		S	1	80	1971	S46	55	部室 長寿命化改修済
93			旭丘中学校	12		S	1	134	1983	S58	43	更衣室・倉庫 長寿命化改修済
94	56	○	旭丘中学校	13	格技場	S	1	400	1988	S63	38	武道場、長寿命化改修済
95	57	○	旭丘中学校		渡り廊下							長寿命化改修済
99	58	○	旭丘中学校	14	EV	S	3	47	2024	R6	2	EV
97	59	○	小野南中学校	1	管理棟	RC	2	604	1980	S55	46	長寿命化改修済
98	60	○	小野南中学校	2	普通教室棟	RC	3	1,988	1980	S55	46	長寿命化改修済
99	61	○	小野南中学校	3	管理棟	RC	2	678	1980	S55	46	長寿命化改修済
100	62	○	小野南中学校	4	特別教室棟	RC	3	1,375	1980	S55	46	長寿命化改修済
101			小野南中学校	5		RC	1	49	1980	S55	46	倉庫 長寿命化改修済
102			小野南中学校	6		RC	1	144	1980	S55	46	部室 長寿命化改修済
103			小野南中学校	8		S	1	40	1988	S63	38	倉庫 長寿命化改修済
104	63	○	小野南中学校	9	屋内運動場	S	2	1,154	1981	S56	45	長寿命化改修済
105	64	○	小野南中学校	10	格技場	RC	1	438	1981	S56	45	武道場 長寿命化改修済
106			小野南中学校	11		RC	1	39	1981	S56	45	倉庫 長寿命化改修済
107			小野南中学校	12		RC	1	74	1981	S56	45	プール専用附属室 長寿命化改修済

『調査対象』項目に○のあるものを、劣化状況調査の対象とする。

